



ASSEMBLÉE NATIONALE

8ème législature

Geothermie

Question écrite n° 29286

Texte de la question

Reponse. - Les problemes souleves par les operations geothermiques realisees dans les terrains du Dogger en Ile-de-France peuvent etre de nature diverse : difficultes techniques dues a la teneur en sulfures de l'eau geothermale dans certaines parties du Dogger qui peut provoquer des corrosions de tubages et des difficultes de reinjection dans la nappe ; difficultes economiques et financieres associees a l'exploitation d'installations plus complexes que les systemes de chauffage classiques et a la baisse du prix des hydrocarbures. La diversite des situations rencontrees a conduit a la necessite d'etudier la situation au cas par cas pour chaque operation. Chaque site en difficulte fait, en consequence, l'objet d'un audit technique, juridique, economique et financier. Les resultats des audits seront disponibles prochainement. Les pouvoirs publics participeront alors, avec les etablissements financiers ayant contribue au financement de ces operations, et avec les maitres d'ouvrage concernes, a la recherche de solutions satisfaisantes aux problemes rencontres. Cependant, il convient de rappeler que, dans tous les cas, les maitres d'ouvrage restent seuls responsables de leurs operations et que l'examen par les pouvoirs publics de leurs difficultes ne saurait, en aucune mesure, deroger a ce principe.

Texte de la réponse

Reponse. - Les problemes souleves par les operations geothermiques realisees dans les terrains du Dogger en Ile-de-France peuvent etre de nature diverse : difficultes techniques dues a la teneur en sulfures de l'eau geothermale dans certaines parties du Dogger qui peut provoquer des corrosions de tubages et des difficultes de reinjection dans la nappe ; difficultes economiques et financieres associees a l'exploitation d'installations plus complexes que les systemes de chauffage classiques et a la baisse du prix des hydrocarbures. La diversite des situations rencontrees a conduit a la necessite d'etudier la situation au cas par cas pour chaque operation. Chaque site en difficulte fait, en consequence, l'objet d'un audit technique, juridique, economique et financier. Les resultats des audits seront disponibles prochainement. Les pouvoirs publics participeront alors, avec les etablissements financiers ayant contribue au financement de ces operations, et avec les maitres d'ouvrage concernes, a la recherche de solutions satisfaisantes aux problemes rencontres. Cependant, il convient de rappeler que, dans tous les cas, les maitres d'ouvrage restent seuls responsables de leurs operations et que l'examen par les pouvoirs publics de leurs difficultes ne saurait, en aucune mesure, deroger a ce principe.

Données clés

Auteur : [Mme Jacquaint Muguet](#)

Circonscription : - COM

Type de question : Question écrite

Numéro de la question : 29286

Rubrique : Energie

Ministère interrogé : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Ministère attributaire : industrie, PTT et tourisme

Date(s) clé(s)

Question publiée le : 10 août 1987, page 4485

Réponse publiée le : 25 janvier 1988, page 370